

**お客様のご要望
パラマウントベッド製電動ベッドの手元スイッチ
無償交換のご案内**

平素よりパラマウントベッド製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このたび、平成11年2月から同年10月にかけて製造いたしました一部の電動ベッドに使用されている手元スイッチ(電動ベッドを操作する器具)について、まれではありますが、手指の分泌成分やハンドクリーム等に含まれている成分がスイッチボタン内部に浸透した影響により、ボタンを押していない状態でもヘッドが動く可能性があり、その動きは緩やかなものの、状況によってはヘッドに覆っている方が骨折等のけがをするおそれのあることが判明いたしました。

つきましては、電動ベッドを安心してご利用いただくために、外部からの成分が手元スイッチボタンの内部に浸透しない構造の手元スイッチと交換させていただきます。対象製品をご利用になつていらっしゃるお客様は、左図のとおり、手元スイッチ裏面の表示をご確認の上、左記の窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

お客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫ひ申し上げます。

弊社といたしましては、今後とも製品の安全性向上に努めてまいりますので、なにとぞご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

平成15年8月27日

パラマウントベッド株式会社

記

該当手元スイッチ

下記シリーズのうち、下記の部品番号のもの。


なお、左図のとおり、手元スイッチ裏面のラベル上部に、黒地に白い文字で「手元スイッチ」と記載されています。

手元スイッチの表面は、ボタンが4つのタイプと6つのタイプがあります。



(裏面)

(表面)



交換対象スイッチのラベル(拡大図)

ラベルの上部を黒色印刷部
(手元スイッチのラベルが黒色印刷部)

対象製品 (シリーズ名)	「キューマアウラ」 「アウラ」 「モネータ」
手元スイッチ 裏面の 部品番号	3K00430700A1 3K00430600A1 3K00499600A1 3K00615800A1 3K01068900A1

お問い合わせ先 **パラマウントベッド株式会社 専用受付窓口**
フリーダイヤル 0120-364803 (携帯電話・PHSからもご利用いただけます)
 受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日を除く)
 8/30(土) 8/31(日)は受け付けいたしません。
 ホームページ <http://www.paramount.co.jp/>

(2段 × 左右19cm)